

Cobre Panamá

FQML COBRE PANAMA

OPERACIONES / MANTENIMIENTO

INSPECCION DE EXTINTORES

Área(s) de inspección: BOP / ELECTROCHLORINATION

Inspeccionado por: Eufemio Morales

Fecha de la inspección: 1-2-22

CUMPLE

NO CUMPLE

N° de Documento

FQML-


N° de Revision/Fecha

00/24-09-2020

N° de Pagina

Page | 1

Item	Ubicación	Tipo de agente extintor	Marca	Capacidad	Serie	Fecha de vencimiento (Anoté fecha de vencimiento)	¿El extintor está en servicio?	¿La etiqueta está en buen estado?	¿El extintor está ubicado correctamente?	¿Es adecuado al tipo de riesgo?	¿El sello está en óptimas condiciones?	¿Está libre de corrosión y defectos?	¿Los símbolos están en buen estado?	¿El extintor es accesible, sin obstáculos?	¿La manguera y/o boquilla están en óptimas condiciones?	¿La presión almacenada es normal, y el manómetro está en óptimas condiciones?	Otro.	Observaciones
1	Planta de tratamiento DEMI	PQS	AMEREX	10 lbs	C-98782080	Jul. 2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	Planta de tratamiento DEMI	PQS	AMEREX	10 lbs	C-94509905	Jun. 2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	Planta de tratamiento DEMI	PQS	AMEREX	10 lbs	C-94510315	Jun. 2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	Planta de tratamiento DEMI	PQS	BUCKEYE	20 lbs	G-32360912	Jun. 2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	Boiler Room Desal	PQS	AMEREX	20 lbs	C-15478776	Apr. 2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	Boiler Room Desal	CO2	BUCKEYE	15 lbs	G-09136671	Jul. 2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	Electrical Room WT	CO2	AMEREX	20 lbs	B-71235499	Jun. 2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	Electrical Room WT	CO2	AMEREX	20 lbs	C-94985807	Jul. 2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
9	Electrical Room WT	CO2	AMEREX	20 lbs	C-94985811	Jul. 2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
10	Laboratorio de agua	PQS	AMEREX	10 lbs	C-98782083	Feb. 2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
11	Laboratorio de agua	PQS	AMEREX	10 lbs	C-94511361	Feb. 2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
12	Laboratorio de agua	FOAM	AMEREX	20 lbs	E-77098862	Feb. 2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
13	Baños frente al laboratorio	PQS	AMEREX	10 lbs	E-82863777	Feb. 2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
14	Sist. Contra Incendios	PQS	AMEREX	20 lbs	G-15478777	Apr. 2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	Sist. Contra Incendios	PQS	POTTER	10 lbs	C-94504686	Jul. 2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	Sist. Contra Incendios	PQS	BUCKEYE	20 lbs	G-15478873	Jul. 2022	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		



FQML COBRE PANAMA

Nº de Documento

FQML-

Nº de Revision/Fecha

00/24-09-2020

Page | 2

Area(s) de inspección: BOP / ELECTROCHLORINATION

Inspeccionado por:

Eufemio Morales

Fecha de la inspección: 1-2-22

CUMPLE

NO CUMPLE

[illegible]